

上佐幌地域の水道管漏水事故による断水について

このたび、2月17日午後2時30分頃発生しました水道管の漏水事故による 上佐幌・佐幌地区での断水につきまして、該当地域の皆様方に多大なるご迷惑をおかけしました。漏水量が大量であり復旧作業上必要であったことから、断水せざるを得ない状況となりました。

今回の断水対応にあたり飲料水の配布や、牛舎等への給水などを行いました。不備な面もあり、様々なご意見やご指摘をいただいています。

いただきましたご意見等につきましては、情報提供や事故復旧対応などが迅速かつ適切な対応となるよう生かして参りたいと思っておりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今回の漏水事故の発生状況につきましては下記のとおりです。

記

○漏水の発生原因

水道管（塩化ビニル管、径200ミリ）の継手部に折損が生じたため。

○発生場所

新得町字上佐幌68-12地先（上佐幌基線の藤越道路入り口付近）

○発生日時

2月17日 午後2時30分頃

○断水等の影響範囲

上佐幌12号線より南側の給水区域

○断水の復旧

2月17日 午後8時30分送水・空気抜き等開始

18日 午前1時30分復旧確認・完了

以上